

HISTORIA DE VIDA

HUGO SILVIO MURILLO S.



BARRIO ARCO
IRIS

PROPOSITO

Dar a conocer el
impacto que genero el
Programa de
Conexiones
Intradomiciliarias, en
la familia Murillo
Santacruz.



CONTEXTO SOCIAL

El señor Hugo Silvio Murillo Santacruz con 52 años de edad, nació el 3 de Febrero de 1958 en la ciudad de San Juan de Pasto; reside en el Barrio Arco Iris hace 5 años; su profesión es Ingeniero Agrónomo, pero en este momento se encuentra desempleado. Convive con su esposa María del Carmen Ruiz Hoyos de 50 años de edad, quien se dedica como escribiente en un Juzgado en el Municipio de Ipiales. De su matrimonio hay dos hijos, Estefanía Murillo Ruiz de 22 años y su hijo David Camilo Murillo Ruiz de 21 años de edad, estudiantes universitarios; en este momento ellos se encuentran viviendo con su abuela ya que es quien les colabora económicamente.



CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

La vivienda consta de muros en mampostería, cubierta en fibrocemento, pisos en concreto. Debido a su situación de vulnerabilidad y falta de recursos económicos no han podido realizar un proyecto que les permita mejorar su estado, "pues a la casa no se le ha podido hacer nada por nuestra parte, solo por la ayuda que nos dieron ustedes".



- Así mismo el Programa de Conexiones Intradomiciliarias, fue algo novedoso, "yo creo que la junta de acción comunal fue la que hablo para que el barrio pudiera estar en este subsidio, pero a mi casa llegaron un día y pues me comentaron todo sobre esto de las ayudas que nos iban a dar, aunque primero vinieron a revisarme lo del agua y de ahí empezó todo, esto ha sido una gran bendición"

- Por lo tanto, el beneficiario asegura que desde la realización del diagnóstico no dudó de la ejecución de la obra.



ANTES

- ¿Como eran las condiciones de vida, antes de ser beneficiario del proyecto de Conexiones intradomiciliarias?



DESPUÉS

- ¿Cuáles fueron los cambios generados por la ejecución de obra?



ANTES



Lavaplatos, con fisuras, fugas en desagüe y tubería expuesta.

AHORA



Lavaplatos :en acero inoxidable con conexión hidráulica y sanitaria adecuadas.



LAVADERO ARTESANAL



Lavadero: en granito pulido con conexión hidráulica y sanitaria adecuadas



Inodoro: Sin tanque, fugas y fisuras en su base, desnivelado e inadecuada conexión para el desagüe .



Inodoro: con tanque ahorrador, conexión hidráulica y sanitaria adecuadas.



Unidad sanitaria: Sin estructura estable, sin repello en sus paredes, con humedad en muros externos e internos

Unidad sanitaria: Con estructura siismo-resistente, con aparatos en condiciones optimas para su uso y funcionamiento.



DUCHA: Tubería expuesta, accesorios deteriorado



Ducha: con enchape en cerámica, tubería en PVC, con poma y regadera cromada.



TALLERES CULTURA DEL AGUA Y ENTORNOS SALUDABLES



RECOMENDACION

“ESPERO QUE USTEDES PUEDAN CONTINUAR CON ESTA LABOR , PORQUE HAY MUCHA GENTE QUE QUICIERA QUE LE BRINDEN LA MISMA AYUDA QUE ME BRINDARON A MI”

